

SOLDINOX

Producido por Soldexa

SOLDINOX es una pasta decapante (pasivante) incolora exenta de cloruros y de ácido clorhídrico para la limpieza de cordones de soldadura y superficies adyacentes sobre aceros inoxidable, aleaciones de cobre-níquel, níquel y aleaciones, etc. 1 kg de SOLDINOX resulta suficiente para tratar entre 80m a 150m lineales de cordones de soldadura abarcando las zonas adyacentes en un ancho de 5 cm, o un área entre 5m² a 8m².

Instrucciones para su uso

1. Leer las recomendaciones de seguridad antes de usar SOLDINOX.
2. Los cordones y las superficies tratadas deben ser adecuadamente lavadas con abundante agua.
3. Agitar o remover el SOLDINOX para lograr una consistencia homogénea.
4. Aplicar con un pincel o brocha plana sobre el cordón de soldadura o la superficie a decapar.
5. Adicionalmente, se puede utilizar un cepillo (de fibras naturales, sintéticas o metálicas) para remover los residuos de la pasta.
6. El soplado con una unidad de alta presión es particularmente efectivo.

Tiempos de reacción recomendados (a 20°C)

- a. Aceros inoxidable y resistentes a los ácidos: 15 - 60 minutos.
- b. Aleaciones de cobre-níquel: 5 - 20 minutos.
- c. Níquel y aleaciones de níquel: 5 - 20 minutos.

Peligro: SOLDINOX contiene ácido fluorhídrico y existe un serio riesgo de envenenamiento si se inhala o se ingiere esta sustancia, o si se permite entrar en contacto con la piel o con los ojos puede originar quemaduras severas.

Recomendaciones de seguridad

- Mantener el envase perfectamente cerrado y almacenarlo en un lugar fresco y convenientemente ventilado.
- Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropas.
- Lavar rápida y cuidadosamente con agua cualquier salpicadura sobre la piel o los ojos.
- Durante el trabajo emplear guantes, lentes y ropas protectoras.
- Asegurarse que exista una ventilación adecuada o utilizar una máscara de protección eficiente.
- Lavarse las manos inmediatamente después de concluir el trabajo.
- Utilizar limo para neutralizar la pasta decapante cuando haya salpicado sobre el piso u otros objetos, y lavarlos con abundante agua.
- Si el operario no se siente bien, llevarlo al doctor y mostrarle esta hoja descriptiva.

Información para pedidos

SOLDINOX 2.00kg	0900085
-----------------	---------